



CONSORCIO
PONTE
BRASIL
PARAGUAI
UNICA - MPB - RMG



A REALIZAÇÃO DO BOLETIM É UMA MEDIDA MITIGADORA EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA



**BOLETIM
INFORMATIVO**

ABRIL
2023



OBRA

NO MÊS DE ABRIL, DEU SEQUÊNCIA NAS ATIVIDADES DA INSTALAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS

PONTE

Em abril de 2023, deu-se a continuidade na instalação do guarda-corpo externo e interno da Ponte. As execuções de instalação dos tubos PEAD que compõem o sistema de drenagem prosseguem.

Neste período, foi realizada a instalação das placas pertencentes a Sinalização Vertical. A desmobilização das gruas foram finalizadas, tanto em lado paraguaio quanto brasileiro.

Ainda no presente mês, foi dado seguimento nas atividades de soldagem das vias de rolamento das Plataformas de Inspeção e Manutenção no vão central da Ponte. Ademais, o Consórcio Executor realizou serviços de acabamentos em toda a extensão do tabuleiro.



ANDAMENTO DA PONTE

ATÉ O MOMENTO 99,28% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADAMENTE 234,4 MILHÕES DE REAIS.



SOLDAGEM DOS MÓDULOS DO GUARDA-CORPO INTERNO



SOLDAGEM NOS SUPORTES DA VIA DE ROLAMENTO - PLATAFORMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DA PONTE



VISTA GERAL DOS MÓDULOS DO GUARDA-CORPO EXTERNO E INTERNO JÁ INSTALADO

RODOVIA DE ACESSO

No mês de abril de 2023, foi dada continuidade nos serviços de terraplanagem, concentrados no segmento da estaca 50 a 100 da linha geral e da 550 a 650. Estes serviços contemplam: escavação, carga, transporte, lançamento, espalhamento e compactação de material.



Durante esse período foi contratado pela construtora equipe especializada em desmanche de rocha para detonar trecho entre as estacas 55 a 70.

No Viaduto da BR-277 foi realizado ensaio de prova de carga em estaca, ao qual comprovou a integridade das mesmas. Também executado os blocos do eixo 03 e pilares do eixo 04.



Além disso ainda no Viaduto da Br-27, foi iniciado pela Construtora a montagem de armação das descidas d'água da Aduana Br-Py.

Na Galeria de Acesso ao Porto Iguaçu foi continuado o serviço de aterro em camadas na proximidades da laje de transição na face leste do mesmo.



Na Aduana Br-Py continuou-se os serviços de execução de caixas e estruturas de drenagem superficial, além de assentamento de tubos PEAD de 400mm e drenos.

ANDAMENTO RODOVIA DE ACESSO

ATÉ O MOMENTO CERCA DE 20,3% DA OBRA FOI EXECUTADA, COM INVESTIMENTO DE APROXIMADO DE 21,1 MILHÕES DE REAIS.

MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE FAUNA ATROPELADA

O Programa de Monitoramento de Atropelamento de Fauna têm por objetivo principal acompanhar o trânsito da fauna durante a implantação da Ponte e seu acesso, considerando os caminhos de serviço e monitorando zonas de maior risco de atropelamentos propondo medidas mitigatórias para evitar o atropelamento da fauna.

O monitoramento de fauna é justificado pela ocorrência de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Paraná como o *Leopardus wieddi* (gato maracajá - jaguatirica), *Lontra longicaudis* (lontra), *Sylvilagus brasiliensis* (tapeti), dentre outras.

O monitoramento abrange toda a obra da Segunda Ponte Brasil Paraguai, incluindo as obras do Acesso à Ponte, as OAEs e as Aduanas Brasil/Paraguai e Brasil/Argentina, ocorre a cada três meses com a duração de sete dias corridos. Os monitoramentos ocorrem na penumbra do dia, visto que é o período de maior atividade da fauna. Deslocando-se com um veículo com velocidade mínima de 20 Km/h e máxima de 40 Km/h observa-se com bastante atenção as estradas circundadas a obra a fim de registrar possíveis ocorrências de atropelamento.

Ao encontrar-se um indivíduo atropelado, é realizada toda a coleta de dados necessários para registrar a ocorrência, incluindo-se fotografias com escala e localização por georreferenciamento, assim como data e hora. As carcaças encontradas e registradas são retiradas das estradas sendo depositadas às margens do local encontrado em capoeiras ou mata. As ocorrências são incluídas como registros em um banco de dados que têm como objetivo relacionar a fauna vivente e transitante no local.



EQUIPE GESTÃO AMBIENTAL

FALE CONOSCO: 45 99115-7848

INSTAGRAM: @pontebrazilparaguai

facebook.com/pontebrazilparaguai

segundapontebrazilparaguai.com.br